

**ORGANIZZAZIONE**

Impresa (denominazione e ragione sociale)	NTA Technical Solutions S.r.l.
Indirizzo:	Via delle Cartiere 40, 10072 Caselle Torinese (TO)
Tipo di Audit:	Audit presso cantiere
Data/e di svolgimento delle attività:	13/12/2023

**CANTIERI CAMPIONATI OGGETTO DI ISPEZIONE:**

Indirizzo	Tipologia Cantiere
Centro Sport e Momenti - Via Alle Fabbriche 125, 10072, Caselle Torinese (TO)	<input type="checkbox"/> sanitario X civile <input type="checkbox"/> industriale
	<input type="checkbox"/> sanitario <input type="checkbox"/> civile <input type="checkbox"/> industriale
	<input type="checkbox"/> sanitario <input type="checkbox"/> civile <input type="checkbox"/> industriale

**Documenti di riferimento per lo svolgimento della verifica:**

- Schema di Accreditemento Soci AIISA nella versione in vigore
- Protocollo Operativo AIISA e relativo Addendum nella versione in vigore

**Documenti di riferimento dell'Impresa:**

- *Politica Qualità, Istruzioni, Procedure e Protocolli aziendali*

**PIANO DELLA VERIFICA:**

Timing	Elementi oggetto di valutazione
07.30-07.45	Riunione preliminare
07.45-10.00	Audit presso il cantiere sito in Via Alle Fabbriche 125, Caselle Torinese (TO), dove sono stati controllati i seguenti aspetti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasi di allestimento cantiere</li> <li>- fasi di pulizia delle condotte</li> <li>- video-ispezione delle condotte</li> <li>- strumentazioni presenti in cantiere e loro conformità.</li> <li>- DPI in uso e loro conformità.</li> <li>- presenza in cantiere di numero adeguato ASCS (almeno 1 ASCS e 1 CVI) e tecnici specializzati</li> </ul>
11.00-11.15	Riunione finale

	<b>REPORT DI VERIFICA</b>	
	<i>rif - Schema di Qualifica</i> <b>Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici (AIISA)</b>  <i>Rev. 01 del 2021-11-16</i>	

### RILIEVI

**Non Conformità: non emerse**

Numero requisito (rif Addendum Protocollo AIISA)	NC

**Raccomandazioni:**

Numero requisito (rif. Addendum Protocollo AIISA)	RACC
<b>2.4.2</b>	Si raccomanda di migliorare le misure di ingegneria ambientale funzionalmente alla destinazione d'uso dei locali. Nel caso specifico di evidenza la mancanza della copertura con idonee attrezzature protettive degli arredi e suppellettili presenti nell'area interessata all'attività

### VERBALE

**Fornire indicazioni sintetiche sui seguenti aspetti:**

- Verifica in campo  
 La verifica si è svolta in un clima collaborativo, sereno, molto propositivo e di assoluta trasparenza. L'organizzazione si è posta nei confronti del GVI in ottica di contraddittorio al fine di cogliere tutti gli elementi di miglioramento per il proprio sistema organizzativo e produttivo. Le figure presenti in cantiere Federico Lamesta (ASCS e CVI), Alex Robino (ASCS) Gerard Minuse e Ernesto Fiora (ASCS) hanno partecipato alla verifica in cantiere con spirito costruttivo, rispondendo alle domande poste e descrivendo l'attività in svolgimento. Dalla verifica emerge un buon livello di erogazione del servizio, pienamente conforme ai requisiti richiesti dal protocollo AIISA eccetto per il requisito 2.4.2
  
- Motivazione della direzione  
 Inoltre, la presenza del referente Gerardo Lamesta, mostra una forte motivazione nel valorizzare la propria adesione al protocollo ed a tutte le potenziali azioni di miglioramento derivanti dalla verifica stessa

### RISERVE

L'impresa esprime riserve:  SI  NO

Se SI, descrivere la riserva:

La presente Ispezione è stata condotta secondo criteri di campionamento, in coerenza con la tipologia delle attività che si intendono svolte conformemente alle normative vigenti ed applicabili cui l'azienda è tenuta a conformarsi ed è oggetto di sorveglianza e controllo dalle autorità competenti e/o Organismi di Certificazione Accreditati/Notificati. Pertanto l'assenza di segnalazione di rilievi non garantisce l'eventuale assenza di anomalie nelle aree ed in riferimento ai processi/attività verificati.

Di conseguenza IQC srl non può ritenersi responsabile o corresponsabile in caso di dichiarazioni mendaci da parte della Società, o di presentazione di atti, documenti, dati e informazioni parziali o non veritiere.

IQC srl, attraverso il proprio personale ispettivo, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati personali e sensibili e le informazioni di cui è venuto in possesso nel corso dell'attività, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'attività commissionata, nonché di attenersi a quanto previsto dalla normativa in materia, a partire dal testo vigente Reg.UE 2016/679.

IQC srl si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze di cui sia venuto eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza, o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte, in tutto o in parte, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'incarico.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione di efficacia del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi.



IQC srl sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti.





	<b>REPORT DI VERIFICA</b>	
	<i>rif - Schema di Qualifica</i> <b>Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici (AIISA)</b>  <i>Rev. 01 del 2021-11-16</i>	

### FIRME PRESENTI

#### PERSONALE IQC/AIISA:

	Nome e Cognome	Ruolo	Firma
per IQC	Filippo Carletti	RGVI	
per AIISA	Giacomo Saliniti	AVI	

#### PERSONALE IMPRESA:

	Nome e Cognome	Ruolo	Firma
	Gerardo Lamesta	Direzione Tecnica	
	Federico Lamesta	Responsabile Qualità	

data: 13/12/2023