

	REPORT DI VERIFICA	
	<i>rif - Schema di Qualifica</i> Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici (AIISA) <i>rev 01 del 2021-11-16</i>	

ORGANIZZAZIONE

Impresa (denominazione e ragione sociale)	TECHNO ONE srl
Indirizzo:	Via Enrico Mattei, 3 – 20037 Paderno Dugnano (MI)
Tipo di Audit:	☒ Audit di rinnovo ☐ Audit di follow-up
Data/e di svolgimento delle attività:	11/02/2026

CANTIERI CAMPIONATI OGGETTO DI ISPEZIONE:

N/A (audit documentale)

Indirizzo	Tipologia Cantiere
Via Delle Due Porte, 1 – Robecco Sul Naviglio (MI) – EUROPACK GIUSTINI SACCHETTI	☐ sanitario ☒ civile ☒ industriale
	☐ sanitario ☐ civile ☐ industriale
	☐ sanitario ☐ civile ☐ industriale

Documenti di riferimento per lo svolgimento della verifica:

- Schema di Accreditamento Soci AIISA nella versione in vigore
- Protocollo Operativo AIISA e relativo Addendum nella versione in vigore

Documenti di riferimento dell'Impresa:

- *Politica Qualità, Istruzioni, Procedure e Protocolli aziendali*

PIANO DELLA VERIFICA:

Timing	Elementi oggetto di valutazione
10:00-10:30	Riunione preliminare
10:30-12:00	Audit presso il cantiere per la verifica dei riscontri applicativi dei requisiti AIISA
14:00-16:00	Audit documentale presso sede dell'azienda requisiti AIISA
16:00-16:15	Riunione finale

	REPORT DI VERIFICA	
	<i>rif - Schema di Qualifica</i> Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici (AIISA)	
	<i>rev 01 del 2021-11-16</i>	

RILIEVI

Non Conformità:	Non emerse						
<table border="1"> <tr> <th>Numero requisito (rif Addendum Protocollo AIISA)</th> <th>NC</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Numero requisito (rif Addendum Protocollo AIISA)	NC					
Numero requisito (rif Addendum Protocollo AIISA)	NC						
Raccomandazioni: emerse							
<table border="1"> <tr> <th>Numero requisito (rif Addendum Protocollo AIISA)</th> <th>RACC</th> </tr> <tr> <td>2.4.3</td> <td>Si raccomanda di migliorare la gestione dei prodotti chimici (etichettatura)</td> </tr> </table>	Numero requisito (rif Addendum Protocollo AIISA)	RACC	2.4.3	Si raccomanda di migliorare la gestione dei prodotti chimici (etichettatura)			
Numero requisito (rif Addendum Protocollo AIISA)	RACC						
2.4.3	Si raccomanda di migliorare la gestione dei prodotti chimici (etichettatura)						

VERBALE

Fornire indicazioni sintetiche sui seguenti aspetti:

Motivazione della Direzione

La verifica si è svolta in un clima collaborativo, sereno, molto propositivo e di assoluta trasparenza. L'organizzazione si è posta nei confronti del GVI in ottica di contraddittorio al fine di cogliere tutti gli elementi di miglioramento per il proprio sistema organizzativo e produttivo.

Il referente Ing. Gregorio Mangano ha partecipato alla verifica con spirito costruttivo, mostrando una forte motivazione nel valorizzare la propria adesione al protocollo ed a tutte le potenziali azioni di miglioramento derivanti dalla verifica stessa.

Livello di conformità riscontrato

Si rileva un buon livello di applicazione dei requisiti previsti dal protocollo nell'ambito dei processi di sistema e operativi

	REPORT DI VERIFICA	
	<i>rif - Schema di Qualifica</i> Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici (AIISA) <i>rev 01 del 2021-11-16</i>	

chimici, migliorare l'identificazione dei prodotti stoccati nell'area di cantiere.

Attività verificata in sede

In sede di Techno-One sono state verificati gli elementi presenti in allegato check-list documentale dell'Addendum.

Sono stati visionate procedure, DVR, Organigramma, elenco macchinari, attestati ASCS, CVI, Certificato Accreditamento Laboratorio di Prova, Piani della Formazione e attestati di partecipazione a corsi obbligatori e non.

Da sottolineare come l'azienda sfrutta in modo capillare il gestionale di proprietà V-REP, che supporta gli operatori e i dipendenti Techno-One nell'erogazione del servizio e nella consultazione e produzione documentale.

- Propensione al miglioramento

La Direzione Aziendale punta decisamente alla qualità del servizio anche attraverso le altre certificazioni in possesso in materia di qualità (ISO 9001), ambiente (ISO 14001) e sociale (ISO 45001).

RISERVE

L'impresa esprime riserve: ☐ SI ☒ NO

Se SI, descrivere la riserva:

La presente Ispezione è stata condotta secondo criteri di campionamento, in coerenza con la tipologia delle attività che si intendono svolte conformemente alle normative vigenti ed applicabili cui l'azienda è tenuta a conformarsi ed è oggetto di sorveglianza e controllo dalle autorità competenti e/o Organismi di Certificazione Accreditati/Notificati. Pertanto l'assenza di segnalazione di rilievi non garantisce l'eventuale assenza di anomalie nelle aree ed in riferimento ai processi/attività verificati.

Di conseguenza IQC srl non può ritenersi responsabile o corresponsabile in caso di dichiarazioni mendaci da parte della Società, o di presentazione di atti, documenti, dati e informazioni parziali o non veritiere.

IQC srl, attraverso il proprio personale ispettivo, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati personali e sensibili e le informazioni di cui è venuto in possesso nel corso dell'attività, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'attività commissionata, nonché di attenersi a quanto previsto dalla normativa in materia, a partire dal testo vigente Reg.UE 2016/679.

	REPORT DI VERIFICA	
	<i>rif - Schema di Qualifica</i> <i>Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici (AIISA)</i> <i>rev 01 del 2021-11-16</i>	

Attività Verificata in Campo

Attività di verifica in cantiere, presso struttura civile - uffici.

- **Soggetti presenti:**

Gregorio Mangano (ASCS/CVI) – Giuseppe Giannone (ASCS) – Aldo Fausciana (ASCS) – Girelli Federico – Guerrieri Davide.

- **Attività erogata:**

I locali interessati dalla verifica sono quelli in ambito civile/industriale e in particolare quelli posti al Piano Terra in un Zona Foto Incisione.

Durante l'accesso di audit, si è verificata la fase operativa di bonifica della **UTA 05** canalizzata.

La squadra operativa risulta costituita da n°04 operatori con il coordinamento del Giannone (ASCS).

Le attività visionate, sono postume ad una attività di Ispezione Tecnica che da quando riportato dall'intervista svolta in periodo precedente.

Per quanto riguarda la pianificazione, le attività si svolgono in periodo diurno in presenza di attività lavorativa come concordato con il Cliente.

Presente e riscontrata, in cantiere la dotazione di attrezzature idonee alla attività da svolgere. (Aspiratore, Nebulizzatore, prolunghe e attrezzi vari).

Presente una compartimentazione degli ambienti interessati ai lavori, di primo livello.

Tutti gli operatori sul campo indossano i dpi necessari per le operazioni da effettuare.

Le attività svolte, e visionate nello specifico hanno riguardato per (02 operatori), l'attività di pulizia dell'UTA, attraverso l'utilizzo di una PLE a pantografo, uno collocato in altezza e il secondo da supporto su piano di calpestio. Le attività visionate sono state l'asportazione dei filtri a pannello, l'aspirazione superficiale dei componenti dell'UTA, la pulizia con schiumogeno detergente e sanificazione con prodotto PMC.

Altri due operatori hanno svolto l'attività di campionamento superfici con il Vacuum Test e Prelievi microbiologici superficiali.

Come segnalato nelle raccomandazioni, per quanto attiene le operazioni di utilizzo dei

	REPORT DI VERIFICA	
	<i>rif - Schema di Qualifica</i> Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici (AIISA) <i>rev 01 del 2021-11-16</i>	



IQC srl si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze di cui sia venuto eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza, o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte, in tutto o in parte, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'incarico.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione di efficacia del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi.

IQC srl sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti.

FIRME PRESENTI

PERSONALE IQC/AIISA:

	Nome e Cognome	Ruolo	Firma
per AIISA	Giacomo Saliniti	AVI	
per IQC	Filippo Carletti	RGVI	

PERSONALE IMPRESA:

Nome e Cognome	Ruolo	Firma
Gregorio Mangano	Direzione Tecnica	
Giuseppe Giannone	Resp. di Cantiere	
Sara Soggiu	Area commerciale	

data: 11/02/2026

